



## MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2025

### **IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Institución:</b>	1337 – Universidad Politécnica de Bacalar
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
<b>Unidad Responsable del Programa Presupuestario:</b>	1337-3304 - Secretaría Administrativa y de Archivos
<b>Nivel MIR con resumen narrativo:</b>	F.P.C01.A06 - Seguimiento al crecimiento y mantenimiento de la infraestructura universitaria.

### **IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS**

<b>Nombre del indicador:</b>	C01.A06 – Porcentaje de reportes de seguimiento de crecimiento y mantenimiento de la infraestructura realizados.		
<b>Frecuencia de medición:</b>	Trimestral		
	<b>Variables</b>	<b>Programado:</b>	<b>Ejecutado:</b>
<b>Numerador:</b>	Reportes realizados	1	1
<b>Denominador:</b>	Reportes programados	4	4
	<b>Metas:</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Justificación:</b>	Se realiza el primer reporte trimestral de la infraestructura universitaria atendida de enero a marzo de 2025, en donde las actividades sustanciales se componen de trabajo de mantenimiento, rehabilitación y construcción.		



## Medios de verificación

En el primer trimestre de 2025, se llevaron a cabo diversas tareas de mantenimiento, rehabilitación y construcción, a través de la inyección de recursos propios, así como de recursos procedentes de programas estatales y federales.

Entre los trabajos ejecutados se relacionan la atención de sanitarios mediante la revisión, ajuste y sustitución de piezas en inodoros y mingitorios, y renovación de las llaves de los lavabos. Así también, se aplicó pintura general en los edificios y se detallaron señalamientos importantes en varios puntos de la infraestructura universitaria.



Revisión de tuberías



Sustitución de llaves



Aplicación de pintura



Detalle de señalamiento



Como parte de las acciones efectuadas a través de programas específicos, las cuales permanecen en proceso, se enumeran: la sustitución de impermeabilizante en la Unidad de Docencia 1 (UD1) y el Edificio de Laboratorios y Talleres 1 (LT1), así como el tratamiento y resane de buena parte de las juntas frías de éste último, para eliminar filtraciones, esperando se continúe con aquellas que quedaron sin atención, mediante la generación de nuevas economías o disposición de mayor recurso; la migración de todo el sistema de aires acondicionados de la UD1 a equipos tipo minisplit, derivado de la falla general por antigüedad de dicho sistema; y la construcción de una cancha doble de usos múltiples con domo integrado, para la práctica deportiva y recreación de la comunidad universitaria, la cual está por concluir y ponerse en uso.



Retiro de impermeabilizante anterior



Impermeabilizante nuevo aplicado



Tratamiento a juntas frías en fachada lateral




Tratamiento a juntas frías en fachada posterior




Instalación de compresores



Instalación de equipos de aire acondicionado




Estructura del domo sin cubierta



Domo con cubierta y colocación parcial de faldones




Forjado de plancha de la cancha



Plancha de la cancha con domo





Forjado de andador de comunicación entre canchas



Aplicación de pintura en cancha posterior



<b>La información se genera en:</b>	Departamento de Servicios Generales, Infraestructura y de Archivos
<b>Link:</b>	Datos generados en el departamento
<b>La información donde se publica la información:</b>	Página Web de la Universidad Politécnica de Bacalar
<b>Link:</b>	<a href="http://www.upb.edu.mx/index.php/node/83">http://www.upb.edu.mx/index.php/node/83</a>

<b>Servidoras públicas que proporcionan la información</b>	<b>Generó la información</b>	<b>Validó y Autorizó</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Arq. Silvia Elena Meléndez Fernández	Dr. Johnny Peniche Quintero
<b>Nombre de las áreas involucradas</b>	Jefa de Departamento de Servicios Generales, Infraestructura y de Archivos	Secretario Administrativo y de Archivos