



MEDIOS DE VERIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|--|---|
| Institución: | 1337 – Universidad Politécnica de Bacalar |
| Programa Presupuestario: | M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal |
| Unidad Responsable del Programa Presupuestario: | 1337-3304 - Secretaría Administrativa y de Archivos |
| Nivel MIR con resumen narrativo: | F.P.C01.A06 - Seguimiento al crecimiento y mantenimiento de la infraestructura universitaria. |

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Nombre del indicador: | C01.A06 – Porcentaje de reportes de seguimiento de crecimiento y mantenimiento de la infraestructura realizados. | | |
| Frecuencia de medición: | Trimestral | | |
| | Variables | Programado: | Ejecutado: |
| Numerador: | Reportes realizados | 1 | 1 |
| Denominador: | Reportes programados | 4 | 4 |
| | Metas: | 25.000 | 25.000 |
| Justificación: | Se realiza el tercer reporte trimestral de la infraestructura universitaria atendida de julio a septiembre de 2025, en donde las actividades sustanciales se componen de trabajos de mantenimiento y rehabilitación. | | |



Medios de verificación

En el tercer trimestre de 2025, se llevaron a cabo diversas tareas de mantenimiento y rehabilitación.

Entre los trabajos ejecutados se relacionan los siguientes, los cuales han sido realizados con el objetivo de adecuar y mejorar distintos espacios dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Bacalar:

Fumigación general de la Universidad Politécnica de Bacalar

Se llevó a cabo la fumigación general de espacios de la Universidad, con la finalidad de exterminar plagas diversas cuya presencia pone en riesgo la óptima conservación del mobiliario y equipamiento de dichos espacios.

Retiro de contactos del Laboratorio de Desarrollo de Software

Con la finalidad de despejar el espacio destinado al Laboratorio de Desarrollo de Software, se retiraron los contactos de piso que se encontraban en él, adaptándose la superficie para cubrir las necesidades de energía eléctrica que requieren las tareas a realizar con los equipos de cómputo ahí instalados.

Aplicación de pintura en mesas del Laboratorio de Efectos Visuales/ 3D vfx

Previo a la instalación del nuevo equipamiento recibido procedente de los recursos del programa "U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior) 2024", destinado en parte al Laboratorio de Efectos Visuales/ 3D vfx, se aplicó pintura a las mesas en las que actualmente está instalado dicho equipamiento, esto con el fin de darles un mantenimiento que permita extender su durabilidad y pulir su estética, cubriendo el deterioro que presentaban, producto del uso y del paso del tiempo.



Mantenimiento general del Taller de Electrónica y Sistemas Digitales

Para lograr la habilitación del Taller de Electrónica y Sistemas Digitales, se procedió a darle mantenimiento al espacio que hoy ocupa, consistente en el retiro de contactos de piso que se encontraban mal ubicados y que interferían con el funcionamiento del área. Se realizó también el cambio de canaletas, la sustitución de galletas de plafond manchadas y limpieza del aire acondicionado.

Mantenimiento general del Laboratorio de Idiomas

Se dio mantenimiento general al Laboratorio de Idiomas a través de la aplicación de pintura, resane de detalles y sustitución de galletas de plafond manchadas por humedad.

Instalación de puerta en el Cuarto-Hotel

Para diferenciar la recámara del área de servicio en el Cuarto-Hotel, habilitado para las prácticas de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, se creó un cuarto de limpieza al que se le instaló la puerta que lo delimita, separándolo del pasillo de acceso a la habitación, definiendo así espacios y circulaciones.

Limpieza de aires acondicionados de la cafetería

Se realizó la limpieza general de los equipos de aire acondicionado ubicados en la cafetería; se les removieron las tapas para realizar el retiro de la suciedad acumulada en los mismos y se reinstalaron, preparando estos dispositivos para su uso regular.



Reparación de bomba de drenado del tanque terapéutico

Se dio atención a la bomba de drenado del tanque terapéutico, ubicado en el Taller de Hidroterapia del Edificio de Laboratorios y Talleres 1. Se realizó mantenimiento correctivo en el cableado de alimentación, ya que por el exceso de humedad en la habitación se generó un corto circuito, recuperando su funcionamiento, con lo que se regularizó la oferta de todos los servicios de dicho tanque, en beneficio de los pacientes que acuden a rehabilitación física a la Universidad.

Colocación de esmerilado en consultorio médico

Con el fin de darle privacidad al consultorio médico de la Universidad, se colocaron pliegos de esmeril en las ventanas y puerta del mismo, evitando con ello la visibilidad a través de éstas, con lo que se garantiza el resguardo de la intimidad de los pacientes.

Colocación de canaletas en aula 1 de la Unidad de Docencia 1

El aula 1 de la Unidad de Docencia 1 de la Universidad, alberga los laboratorios de Audio y Fotografía, y un área destinada a la impartición de clases, donde por las actividades que se realizan en ella, es necesaria la ubicación de contactos en piso y su interconexión. Para proteger el cableado tendido entre dichos contactos, se llevó a cabo la colocación de canaletas, conformando una instalación eléctrica segura y preservada.



Fumigación general de la
Universidad Politécnica de Bacalar



Retiro de contactos del Laboratorio
de Desarrollo de Software



Aplicación de pintura en mesas
del Laboratorio de Efectos
Visuales/ 3D vfx



Mantenimiento general del Taller
de Electrónica y Sistemas Digitales

Signature

Signature



Mantenimiento general del Laboratorio de Idiomas

Instalación de puerta
en el Cuarto-Hotel




Limpieza de aires
acondicionados de la cafetería

Reparación de bomba de
drenado del tanque
terapéutico



Colocación de
esmerilado en
consultorio médico



Colocación de canaletas en aula 1 de la
Unidad de Docencia 1



| | |
|--|---|
| La información se genera en: | Departamento de Servicios Generales, Infraestructura y de Archivos |
| Link: | Datos generados en el departamento |
| La información donde se publica la información: | Página Web de la Universidad Politécnica de Bacalar |
| Link: | http://www.upb.edu.mx/transparencia/MIR_RED_UPB |

| Servidoras públicas que proporcionan la información | Generó la información | Validó y Autorizó |
|--|---|--|
| Firma |  |  |
| Nombre | Arq. Silvia Elena Meléndez Fernández | Dr. Johnny Peniche Quintero |
| Nombre de las áreas involucradas | Jefa de Departamento de Servicios Generales, Infraestructura y de Archivos | Secretario Administrativo y de Archivos |